

Modum Askimjordet 18 Tilstandsvurdering Avløpsanlegg

Kommune:	Modum
Gnr./Bnr./Fnr./Snr.:	17/12/0/0
Anleggsadresse:	Askimjordet 18
Anleggsansvarlig:	TOENEIET ASTRI BENTZEN
Dato for skjema:	20.03.2026

Type avløpsanlegg

Komponenttype:	Minirensanlegg
Status:	I drift
Anleggsvolum i m ³ :	2
Tømmefrekvens:	Hver(t) 12. måned
Forrige slamtømming:	10.02.2026
Neste slamtømming:	10.02.2027

Utslippstillatelse

Ja Nei

Det ble gitt en utslippstillatelse her 21.01.2013.

Er dagens utslipp i henhold til dagens krav?

Ja Nei

Generelt

Ved forrige tilsynsbesøk, renses anlegget ikke iht. dagens krav.
Vi er gjort kjent med at det er gjort tiltak for å bedre rensresultatene.

Informasjon om anlegg

Minirensesanlegg

Dato	Målt i anlegget			Rensekrav	Undersøkelse nødvendig	Tiltak nødvendig
	14.09.20	08.06.22	27.08.24			
Total fosfor (mg/l)	1,4	12	10	< 1,5	1,5 – 4, 0	> 4, 0
Organisk stoff (mg/l)	3,9	10	3,0	< 25	25 – 40	> 40
Tarmbakterier (ant. / 100 ml)	21	> 24000	580	< 1000	1000-4000	> 4000

Det ble påvist følgende avvik, dvs. brudd på forskrift / utslippstillatelse:

Vi ber eier bestille ekstra servicebesøk. Eventuelle merkostnader ved dette må dekkes av anleggseier. Servicetekniker må rykke ut umiddelbart, og gi Tilsynskontoret tilbakemelding på gjennomførte tiltak.

- *Anlegget klarer ikke rensekravet for fosfor, og det er i praksis ingen fosforrensing i det hele tatt. Vi ber servicetekniker feilsøke og rette på dette. Vi er usikre på om fellingskjemikaliene tilsettes på riktig måte, siden andelen av løst fosfat var påfallende høy.*

Anmerkninger som vi ber servicetekniker følge opp:

- Vi ber serviceansvarlig registrere riktig anleggseier (hvis dette ikke allerede er gjort):
Astri Toeneiet, Askimjordet 18, 3370 Vikersund. Her må servicetekniker alltid varsle anleggseier før servicebesøk, tlf. 95 21 18 95.

Stokkeveien 4 • Postboks 205 3401 LIER • postmottak@lier.kommune.no • www.lier.kommune.no
Tlf: 32227910 / Fax: 32 22 01 01 • Org nr: 857566122 • Kontonummer: 7874 05 88000

Dato 06.09.2024

Vår ref. 2022/3493-

2 av 2

Andre ting som ble notert ved prøvetaking:

- pH = 3,9, turbiditet = 9,1 FNU, fosfat (PO₄) = 10 mg/l, intestinale enterokokker = 0 antall / 100 ml.
- Forrige slamtømming var utført 18.03.2024. Dette anlegget har planlagt slamtømming hver 12. måned, og vi ber servicetekniker gi oss beskjed dersom det er ønskelig å endre tømmefrekvensen. Anlegget hadde OK renhold.
- Vannstanden i anlegget var normal.
- Kanna med fellingskjemikalier var bortimot full.
- Vannprøven ble tatt fra prøvetakingsbeholder. Utløpsvannet fra anlegget var blakket, men uten større partikler.
- Anlegget klarer rensekravet for organisk stoff.
- Anlegget har ikke krav om eget rensetrinn for bakterierensning, siden utslippet fra anlegget infiltreres i grunnen. Det ble likevel målt tarmbakterier som ledd i Tilsynskontorets dokumentasjon av renseeffekten til denne typen anlegg. Bakterietallene var lave, og tilfredsstillende rensekravene til avløpsanlegg i vårt område.
- Restutslippet infiltreres i grunnen. Det ble ikke observert noe vannutslag.

Kartdata

- Eiendommen befinner seg i et område som Norges geologiske undersøkelse (NGU) har klassifisert som antatt uegnet eller lite egnet for infiltrasjon / spredegrøfter. Det antas derfor å være utfordrende å disponere rensed avløpsvann på egen eiendom på en god måte.

Bør avløpsanlegget oppgraderes?

Ja Nei

Begrunnelse:

Vurderingen legger til grunn at utslippet bør kunne tilfredsstillere kravene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 12 eller lokal forskrift om utslipp.

Vi opplyser om at anleggseier kan forvente pålegg om oppgradering av deler av avløpsanlegget, dersom det forsetter å ikke rense iht. dagens krav.

Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig.

Hjemmel:

Forurensningsloven § 7 fjerde ledd

Forurensningsforskriften §§ 12-14 og 12-16

Forurensningsloven § 24 a. første punktum

FORBEHOLD VED UTOVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED AVLØPSANLEGG:

Det tas forbehold om at Tilsynets registre, kart og arkiv ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret eller nøyaktige med hensyn til uttak/utvalg av relevante data i alle slags sammenhenger. Brukere av slike data må være bevisst på sammenheng og formål som dataene benyttes i, og bruke dataene kritisk. Kommunen kan ikke stilles til økonomisk ansvar for bruk av data som oppgis i sammenheng med eiendomsinformasjon.