

Bygningkontrollens reg.	Arbeidssted (Matr. nr.) (Adresse)	232 / 0002 Hedmarksgt. 29	Journalnr.	88/5655-M
	Arbeidets og bygningens art	Nybygg - Boligblokk	Innlevert	15.12.1988
	Byggherre	Eiendomsanering Prosjekt A/S, Hagegt. 27, 0653 Oslo		
	Anmelder	A. Bastiansen Arkitektkontor a/s, Normannsgt. 44, 0655 Oslo		


Saksbehandler:
S. Haugen/SH
51/92


Sendes Oslo plan og bygningsetat

Angående røykventilasjon fra garasjeanlegg

Forutsetningene for en tilfredsstillende brannventilasjon for garasjeanlegget er ikke til stede på grunn av den lave takhøyden. Brannvesenet anbefaler likevel løsningen utfra de forutsetninger som er nevnt i (pkt 3) brannteknisk vurdering fra Techno Consult. Brannvesenet vil kreve dokumentasjon på at anlegget er utført etter overnevnte branntekniske vurdering.

Oslo Brannvesen 17 juni 1992
Brannforebyggende avdeling
Seksjon Byggesaker


Egil Berge
overbrannmester


Sverre Haugen
brannmester