



Bærum kommune

Adresse: Postboks 700, 1304 Sandvika

Telefon: 67 50 40 50

Utskriftsdato: 31.10.2025

Feiing, tilsyn, avvik og anmerkninger

EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Bærum kommune

Kommunenr.	3201	Gårdsnr.	14	Bruksnr.	236	Festenr.		Seksjonsnr.	
Adresse	Gamle Drammensvei 54A, 1369 STABEKK								

Avtale 90008672 (Avgiftsadresse: Gamle Drammensvei 54a)

Situasjon

Røykvarslere	0 sammenkoblet, 3 enkel
Slukkere	1 slange, 1 pulver, 0 skum, 0 andre

Tilsyn og feiing

Ildsted	Røykløp	Siste tilsyn	Siste feiing	Status tilsyn	Status feiing
1	A	09.02.2023	23.08.2022	Utført	Utført
Kjellerstue	A	09.02.2023	23.08.2022	Utført	Utført
1 etasje stue	A	09.02.2023	23.08.2022	Utført	Utført
2 etasje stue	A	09.02.2023	23.08.2022	Utført	Utført
Kjeller	A	09.02.2023	23.08.2022	Utført	Utført
1 etasje	A	09.02.2023	23.08.2022	Utført	Utført

Registrerte avvik

Objekt	Avvik	Kommentar	Registrert
Røykløp	8B Sotluken er defekt	Mangler dobbel vegg	08.05.2018
Ildsted	14A Ildstedet er ikke fagmessig	Sprek i glass, vedovn i stue 1.etg	09.02.2023

Ingen anmerkninger registrert på avtalen.

FORBEHOLD VED UTLIVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.