

Bygningskontrollen.

122/1, blokk
J.nr. 1585/52. 9.

Arkitektene Rinnan, Tveten og Colbiørnsen,
Torggt. 17, vær 307,
Oslo.

Ang: våningshus på gnr. 122, bnr. 1, blokk 9, Hovind,
tilhørende Oslo Bolig-og Sparelag.

Byggemelding med vedlagte 2 stk. tegninger approberes under forutsetning av at Bygningsloven av 22/2-24, med forandringer og tillegg, sist ved lov av 28/7-49, bygningsvedtektene for Oslo/Aker, byggeforskriftene av 15/12-49, og vedlagte approbasjonsbetingelser følges.

Dører mrk. rødt x på planene må utføres som selvlukkende branndører 30. Dør til kjeller mrk. rødt k må utføres som massiv eikdør eller furudør, beslått på innsiden. Dør mrk. rødt E må utføres etter Elektrisitetsverkets forskrifter. Trapperomdører må utføres selvlukkende og av godkjent type. Kanaler som gjennombryter etasjeskillerne må utføres med yttervanger av minst 1/2 stens mur eller 10 cm. betong eller 5 cm. jernbetong.

I kjeller og på loft må legges inn tilstrekkelig elektrisk lys.

Vegger i loftsboeder må utføres av ubrennbart materiale.

Trapperommet må utstyres med avtrekksluke på taket i samråd med brannvesenet. Luken må kunne åpnes med snortrekk fra 1. etasje og lysåpninger må være 4% av trapperommets golvareal. Balkongleidere må anordnes i samråd med brannvesenet.

Byggetillatelse kan ikke gis før gjenpart av varselbrev til naboer og gjenboer, forsynt med kvittering for at brevene er sendt er innkommet.

Før byggetillatelse kan gis, må:

1. ansvarshavende være godkjent,
2. avgift for tilsyn m.v. være betalt,
3. material og arbeidstillatelse (rød seddel) foreligge, kfr. vedlagte rundskriv av 1-1-50,
4. bekreftelse foreligge fra veisjefen på at gateopparbeidesspørsmålet er ordnet (jfr. bygningslovens § 48 ledd 1).

Videre bemerkes:

7. Redegjørelse for isolasjon og konstruksjoner må innsendes.
Regning er d.d. sendt eier.

Bygningssjefen i Oslo, den 26. juli 1952.

Sverre Hurum. _____

Finn Giertsen.