

Trykt på selvklipende papir

Arbeidssted (adr.) Stenfeltbakken 119,121,123,125,127		Registrernr (Gnr/bnr/festenr) ev. parselnr 123/353		
Arbeidets art nybygg	Bygningens art rekkehusleil.	Dato for søknad 12.10.81	Dato for vedtak 10.11.81	Sak nr. 141/81
Byggherre Lande Bygg A/S		Adresse Haakon VII's gt. 2, Oslo 1		Tlf.
Anmelder " "		Adresse		Tlf.
Ansvarshavende For tre: Lars Berglund For mur: Steinar Markussen		Adresse " "		Tlf. Johnsrudvn. 2, 1540 Vestby

Besiktigelse av arbeidet er foretatt og i medhold av bygningslovens § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse for

☒ hele bygget ☐ følgende del av bygget:

Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider:

Generelt for leilighetene:

1. Adkomst ferdigstilles før innflytting.
2. Kjøkkeninnredning ferdigstilles før innflytting.
3. Brannskille på loft etableres i henhold til byggeforskriftenes krav.
4. Div. dører og vinduer må justeres, vridere monteres.
5. Kanal for rør og ledninger til kjøleaggregat monteres.
6. Spalte under dør til bad og til vaskerom økes i henhold til byggeforskriftenes krav.
7. Terreng ferdigplaneres.
8. Pipe og evt. ildsteder må godkjennes av feiervesenet før de tas i bruk.

Leil. nr. 119.

2. Belistning langs rekkeverk i stue.
2. Klammer i kjøkkenbenk strammes.
3. Gjennomføring i kjøkkenbenk.
4. Gerikter på dør mot øst mangler.

2. Lekkasje på vannlås i vaskerom.
3. Liming av gulvbelegg ved terskel på vaskerom.

Leil. nr. 121.

1. Kjøkkenvifte skraper.
2. Sluk renskes.

Leil. nr. 125.

1. Glass i entrédør mangler.
2. Loftsluke tetter dårlig.
3. Belistning av stue gjenstår.
4. Gerikter mangler ved dør.
5. Fuging rundt soil på bad.
6. Smelling i rør på bad.
7. Klammer er løst på vaskerom
8. Belegg limes bedre ved terskel.

Leil. nr. 123.

1. Hull i brannskille

Arbeidet må være utført innen:

Ansvarshavende skal kreve ferdigattest.

Sted og dato 12.11.82	Stempel Forts. s. 2.
	Underskrift

Sendes til				
☐ Byggherre	☐ Anmelder	☐ Ansvarshavende	☐ Byggeløyvemyndighet	☐

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Bygningsloven av 18 juni 1965 § 99, nr.2 og 3

14 - 2 - 82

Trykt på selvkopierende papir

Arbeidssted (adr.) Stenfeltbakken 119, 121, 123, 135, 127		Registrernr (Gnr/bnr/festenr) ev. parsellnr 123/353		
Arbeidets art	Bygningens art	Dato for søknad	Dato for vedtak	Sak nr.
Byggherre		Adresse		Tlf.
Anmelder		Adresse		Tlf.
Ansvarshavende		Adresse		Tlf.

Besiktigelse av arbeidet er foretatt og i medhold av bygningslovens § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse for

☐ hele bygget ☐ følgende del av bygget:

Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider:



Leil. nr. 127.

1. Glass i entredør.
2. Lekkasje i vannlås på skyllekar.

Vannmåler nr. 8327493 i leilighet nr. 119
" " 8327488 " " 121
" " 8327489 " " 123
" " 8327504 " " 125
" " 8327506 " " 127

Arbeidet må være utført innen: 6 mnd.

Ansvarshavende skal kreve ferdigattest.

Sted og dato	SKI, den 18. november 1982	Stempel	SKI BYGNINGSVESEN
Knut E. Marthinussen, bygn.kontr.		Bern. Stadsen, bygn.sjef	
			
		Underskrift	

Sendes til

☐ Byggherre ☐ Anmelder ☐ Ansvarshavende ☐ Byggeløyvemyndighet ☐