



Oslo kommune

Bygningskontrollen

Kontoradresse: Herslebsgt. 19
Sentralbord: (02) 68 30 40
Postadresse: Trondheimsveien 5
0560 Oslo 5

Selvaagbygg
Holmenveien 19
0374 Oslo 3

SVB/RG

Jnr. 86/1117

Saksbehandler: Synnøve Væring
Bekker

Olav Kyrres gate 13-15.
Boligblokk.
Byggherre: A/S Selvaagbygg.

Tilleggsanmeldte tegninger med våre stempel-nr. 14-15-16-17-18 samt brev av 29.9.86 approberes underhenvisning til tidligere approbasjon.

Brannvesenets merker er overført til de nye tegningene.

Heiskupéens innvendige mål må være store nok til å romme en rullestol (minst 1,4 m dyp og minst 1,6 m bred).

Tidligere approberte tegninger, våre stempel-nr. 1-2-7-10-12 utgår og må makuleres.

Oslo bygningskontroll, den 22. oktober 1986.

Sven Sandberg
Overarkitekt

Synnøve Væring Bekker
Ingeniør

Boligblokk

Arbeidssted	Matr. nr.	J.nr.
Olav Kyrres gate 13-15		86/1117

Byggherre

A/S Selvaagbygg
Holmenvn. 19

0374 OSLO 3

Ansvarshavende

O.ing. Per Nordli
P.b. 100 - Vindern

0391 OSLO 3

THE/tfn
Dato 18.nov.1987

Midlertidig brukstillatelse gis under forutsetning av at nedennevnte mangler blir rettet snarest

1. Forskriftsmessig husnummerskilt må oppsettes.
2. Adkomstforholdene må ryddes, og deler hvor arbeidet pågår må sikres.
3. Ventilasjonsanlegget må ferdigmeldes.
4. Saken oversendes brannvesenet og helserådet, eventuelle bemerkninger derfra vil bli ettersendt senere.

For bygning med tilfluktsrom skal funksjonsprøving utføres av Oslo siviltforsvar, etter melding fra ansvarshavende til siviltforsvaret.

Innen ett år fra dato må bygningen være satt i full stand slik at den fyller de krav bygningslovgivningen stiller for ferdigattest. Innen samme frist må anmodning fra ansvarshavende om ferdigbesiktigelse være innkommet.

Ved ferdigbesiktigelsen kan ytterligere mangler bli påpekt.

For bygningssjefen



Overingeniør

Jan O. Davidsen

Bygningsinspektør

Tor H. Eikeland

All post adresseres til Bygningskontrollen i Oslo, ikke til saksbehandler.

Boligblokk

Arbeidssted	Matr. nr.	J.nr.
Olav Kyrres gate 13-15		86/1117

Byggherre	Ansvarshavende
A/S Selvaagbygg Holmenvn. 19 0374 OSLO 3	O.ing. Per Nordli P.b. 100 - Vindern 0391 OSLO 3
AH/tfn Dato 6.6.1988	

Ved ferdigkontroll av byggesaker skal det være åpenbart at arbeidet er utført i henhold til de tekniske tegninger og de tekniske bestemmelser i Byggesaksforskriften og i de tekniske bestemmelser i Byggesaksforskriften.

En viser til melding datert 5.2.88.

Ved kontroll viser det seg at melding om at mangel/mangler er rettet ikke er innkommet.

Følgende mangel/mangler gjenstår fremdeles:

1. Fra trapperom til korridorer må dørpumpene justeres.
2. Terrenget omkring bygningen må behandles og formes slik at det ikke oppstår skader på naboeiendommen.
3. Forskriftsmessig husnr.skilt må oppsettes med anvisningsskilt som viser veien frem til eiendommen.
4. Hageanlegget må planeres ferdig, og attest må fremskaffes fra Park- og Idrettsvesenet.

Ansvarshavende må utføre pliktig tilsyn med arbeidet, og innsende melding om at mangel/mangler er rettet/tilstandsrapport snarest og senest innen 1.9.1988.

For bygningssjefen



Overingeniør

Jan O. Davidsen



Bygningssjef

Arne Henriksen