

BYGNINGSKONTROLLEN I OSLO	
D.J. nr. 15155	
Mottatt	20 OKT. 1950
nr. 22	Bnr. / h/s
Bl. nr.	2

# Byggeanmeldelse

Til Akers bygningssjef!

Herved anmeldes, at der på gårds-nr. 130 bruks-nr. 28  
parsel av Valle ved vei 492

skal utføres byggearbeider overensstemmende med vedlagte tegninger.  
Lilleberg - blokk 8 .

Vedlagte tegninger

Situasjonsplan, mål 1/500, kjellerplan, etasjeplaner, loftsplan, fasader og snitt, mål 1/100.

Hovedbygning.....	m <sup>2</sup>	
Bygningens flateinnhold		tilsammen 292 kvm.
Uthus .....	m <sup>2</sup>	

Bygningens bestemmelse	Våningshus.
6 leil. - 3 vær.,	kjøkken, bad og wc.
5 " 2 " "	" " "
1 " 1 " "	dusj "

Bygningens største høyde

Til gesims ca. 9.50 m.

Etasjenes antall og høyde

3 etasjer, fri høyde 2.55 m.

Grunnens beskaffenhet

Anm. av konsulent.

Kloakk og drenering

Anm. av konsulent.

Fundamentering og kjellermurer

Anm. av konsulent.

Isolasjon

Bygningsmateriale

Yttervegger av 25 cm. Ytong, innv. bærevegger av 1 st. tegl, skillevegger av 10 cm. sterk- og lettstein. Jernbetongdekker med linolag og linoleum.

Innredning i kjelleren

Söppelrom, tavlerom, boder og vaskeri for 60 familier.

Innredning på loft

Boder.

Trappeantall

1 trappehus, trappebredde 110 cm. Stigning 18.3/28.0 cm.

Kjellertrapp, bredde 90 cm. Stigning 18.3/27.5 cm.

Oppholdsbalkong til hver leilighet, unntatt l.vær.og kjök.

Taktekning

Bordtak, papp, lekter, tegl.

Antall piper

4

Antall tilhørende ildsteder

12 ildsteder. En ovn til hver leilighet, forövrig elektrisk oppvarming.

Trukne røkrør

Særegne konstruksjoner

ingen

Lokum

Stall, fjøs, grisehus hønsehus etc.

Følgende naboer er varslet:

Naboer anses varslet ved utlagt reguleringsplan.

Oslo Bolig og Sparelag

OBOS

*Marius Strandli*

Eierens navn og adresse.

Aktør den 18. okt. 1950.

Ark. Rinnan-Tveten-Colbiörnsen  
Torggt. 17, rom 307, Oslo.

*Marius Strandli*  
Anmelderens navn og adresse.

(Eieren må egenhendig underteigne anmeldelsen).

Ansvarshavende:

Sist. k. no. 462/50-57

G.nr. 130	B.nr. 70
Tomt nr. 122/1	
Parsell nr.	
Bilag nr.	

OSLO KOMMUNE  
BYGNINGSKONTROLLEN

L. nr. 3155
Dat. 20/10-50
Antall bilag

bl. 8.

Ekspedisjons-dokument

MATERIALTILLATELSE  
Foreligger se bl. 5

Vangående Våningshus

Leit. 11/2/3

<u>Eier:</u>	<u>Sted:</u>	<u>Ansvarshavende:</u>
<u>O. B. O. S.</u>	<u>Valle Flovind</u>	<u>tømmern. Leif Hannemyr,</u>
	Tomt nr. _____	<u>c/o Moderne Bygg A/S,</u>
	til _____	<u>Bentsebrugt. 31, Oslo.</u>
adr. <u>Torggt 17</u>	Sendt vegsjefen: <u>23/10-50</u>	<u>Kort sendt 24/1-51 for</u>
<u>Oslo</u>	Retur: <u>4/1-51</u>	<u>grunn-betong og jern-</u>
	Gebyr: <u>20/11-50</u>	<u>betongarbeidene.</u>
<u>Anmelder:</u>	Tillatt påvist: _____	<u>Murm. Rolf Larsen, Grimstadgt.</u>
<u>Aksel Pinnan-</u>	Ferdigattest: _____	<u>23, Oslo. Kort sendt 11/6-51</u>
<u>Tveden og</u>	Forespørsel	<u>Bebygget areal: for murarbeidet.</u>
<u>Colbjørnsen</u>	angående ferdigattest sendt:	1. etasje. <u>292 y tung/</u>
adr. <u>Samfundshuset</u>	Vegsjef: (ang. veg) _____	2. etasje. <u>3 - 292 / e.</u>
<u>Oslo</u>	Brannsjef: <u>✓</u>	Garasje: _____
	Kloakkvesenet: <u>✓</u>	Uthus: _____

Ad. Brannv. og Helsevædels utt. se bl. 5.

PH/GB. 10149/50.

Gnr. 122, bnr. 1, Vei 492, Valle, Hovind. Våningshus.  
Bygningskontrollens påtegning 25/10-50.

Sendes tilbake til Oslo bygningskontroll.

Bygningen, som får kjeller, 3 etasjer og loft, blir utført av brannfaste materialer med takkonstruksjoner av tre. Den får en trapp som fører fra 1. etg. til loft i murt trapperom med en gang til kjelleren fra det fri.

Anmeldelsen anbefales på følgende betingelser:

1. Dører mrk. rødt X på planene må utføres selvlukkende og som branddør 30.
2. Trapperomsdører må utføres selvlukkende og av godkjent type.
3. Kanaler som gjennombryter golv, må utføres med vanger av minst  $\frac{1}{2}$  steins mur eller 10 cm. betong.
4. I kjeller og på loft må det legges inn tilstrekkelig med elektrisk lys.
5. Vegger i loftsbodene må utføres ildsikkert eller av ubrennbare materialer.
6. Det må anordnes atkomst til taket for feiling av pipene.
7. Trapperommet må forsynes med røykavtrekk godkjent av brannsjefen.
8. Redningsbalkonger må utføres av betong med solid rekkverk. Det må anordnes bekvem adgang for leilighetene til balkongene.

Oslo brannvesen, den 9. november 1950.  
For brannsjefen

T. Moe./s/

---

P. Hoel. /s/

AM/KAN.122/1,bl.8.

Bilag: 9-12.

Til

Oslo Bolig-og Sparelag,

Torggt. 17,

O s l o.

Ang: våningshus på gnr. 122 av bnr. 1, blokk 8, Valle,  
tilhørende O.B.O.S.

Bilag 9-12 - beregning og tegning av fritt-  
bærende kjellervegger og pillarer, godkjennes.

Ingeniørkontoret, den 13. januar 1951.

H. Stangeland.

overingeniør

AM/KAN.122 av 1, bl. 8.  
Bilag: 14-16.

Til  
Oslo Bolig-og Sparelag,  
Torggt. 17,  
O s l o.

Ang: våningshus på gnr. 122 av 1, blokk 8, Valle,  
tilhørende O.B.O.S.  
-----

Bilag 14-16 - revidert beregning og tegning av  
fundamenter, godkjennes.

Bilag 10 og 12 - utgår.

Ingeniørkontoret, den 18. januar 1951.

H. Stangeland.  
overingeniør

\_\_\_\_\_  
Arne Mo.