Rapport fra risikovurdering

Kunde

Navn	Adresse	Postnummer og sted	Ordrenummer
Jan Egil Andresen	Skøyen terrasse 9	0276 (Oslo)	126005

Kontaktperson	Telefon	E-post

Anlegg

Arbeidets omfang

☒ Prosjektering ☒ Utførelse

Type arbeid

☐ Ny installasjon ☒ Mindre utvidelse ☒ Større utvidelse ☒ Ombygging/rehabilitering ☒ Vedlikehold

Beskrivelse av arbeidet

totalt renovering av elektrisk anlegg leilighet

Anleggsadresse	Postnummer og sted	Matrikkel	Boligmappa-nummer
Skøyen terrasse 9	0276 (Oslo)		

Påbegynt	Ferdigstilt	Målepunkt ID	Utført i henhold til følgende forskrift
2026-06-08	2026-08-03		fel - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Utført i henhold til følgende standard(er)	Type bolig
NEK 400:2022	Boligblokker

Registrert elvirksomhet

Firmanavn	Adresse	Postnummer og sted	Organisasjonsnummer
OsloViken Elektro AS	Vevelstadveien 109	1404 (Siggerud)	931567926

Elvirksomhets-ID	Faglig ansvarlig	E-post
106062	Mihai Buruiana	post@ovel.no

Om NHO Elektrodokumentasjon:
NHO Elektrodokumentasjon er et rammeverk for dokumentasjon, utarbeidet av NHO Elektro. Elektrovirksomheten er fullt ut ansvarlig for å vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig og dekkende for den aktuelle installasjonen. Korrekt utfylling og bruk av NHO Elektrodokumentasjon er elektrovirksomhetens ansvar.

Melding om installasjonsarbeid

Vil arbeidet medføre melding om installasjonsarbeid til nettselskapet?

◉ Ja ○ Nei

Kommentar

1. Anleggssikkerhet

1.1 Skal oppdraget prosjekteres og utføres i henhold til NEK 400:2026?

(●) Ja ( ) Nei

Kommentar

1.2 Er det valgt metode for tilknytning i henhold til NEK 399:2026?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.3 Har du nødvendig informasjon om hva installasjonen skal brukes til?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.4 Har du tatt hensyn til og samordnet krav med andre fag?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.5 Vil arbeidet kunne påvirke den eksisterende installasjonen?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.5.1 Har du kontrollert at eksisterende installasjon ikke har feil eller mangler som kan svekke den nye installasjonen?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.5.2 Har du sikret at den nye installasjonen ikke svekker sikkerhet og/eller funksjonalitet i eksisterende installasjon?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.6 Har du nødvendige opplysninger om nytt og eventuelt eksisterende utstyr?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.7 Er de ytre påvirkningene og driftsforholdene for installasjonen normale?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.8 Har du nødvendig informasjon for å planlegge jordingsanlegget?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.9 Har du vurdert forholdene for, og egenskapene til, valgt overspenningsbeskyttelse?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.10 Har du vurdert krav til komfyrvakt?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.11 Har du gjort vurderinger for valg av isolasjonsmateriale på kabler og ledere?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.12 Har du vurdert risiko forbundet med installasjon av skjult varme?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.12.1 Har du tatt hensyn til eier/kunde sine krav og forventninger til skjult varmeinstallasjon?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.13 Har du tatt hensyn til spesielle krav til installasjoner i våtrom og/eller badstue?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.14 Har du vurdert risiko forbundet med varmeutstyr med høy overflatetemperatur?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.15 Har du vurdert risiko ved installasjon av innfelt belysning?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.16 Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med utvendig kabelanlegg i luft og/eller jord?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

1.17 Er uttak for USB-lading vurdert i samråd med eier/kunde?

( ) Ja ( ) Nei (●) Ikke aktuelt

Kommentar

1.18 Har du vurdert risiko ved lading av elektriske kjøretøy?

( ) Ja ( ) Nei (●) Ikke aktuelt

Kommentar

1.19 Har du vurdert risiko i forbindelse med lokal solstrøm og/eller batterilagring?

( ) Ja ( ) Nei (●) Ikke aktuelt

Kommentar

2. Kompetanse

2.1 Har personale som skal utføre installasjonen riktig kompetanse?

(●) Ja ( ) Nei

Kommentar

3. Eventuelt

3.1 Har du fått tilgang til alle relevante opplysninger for gjennomføring av denne risikovurderingen?

(●) Ja ( ) Nei

Kommentar

3.2. Har du informert eier/kunde om de valg du har lagt til grunn for installasjonen?

(●) Ja ( ) Nei

Kommentar

Risikovurdering utført av

Navn	Dato	Signatur
Mihai Buruiana	2026-08-05	Elektronisk signert av Mihai Buruiana. Signaturen er sikret med passord og verifisert av Tripletex som uavhengig tredjepart.

Stilling/tittel

Eier/kunde

Navn	Dato	Signatur