Rapport fra sluttkontroll

Kunde

Navn	Adresse	Postnummer og sted	Ordrenummer
Jan Egil Andresen	Skøyen terrasse 9	0276 (Oslo)	126005

Kontaktperson	Telefon	E-post

Anlegg

Arbeidets omfang

☒ Prosjektering ☒ Utførelse

Type arbeid

☐ Ny installasjon ☒ Mindre utvidelse ☒ Større utvidelse ☒ Ombygging/rehabilitering ☒ Vedlikehold

Beskrivelse av arbeidet

totalt renovering av elektrisk anlegg leilighet

Anleggsadresse	Postnummer og sted	Matrikkel	Boligmappa-nummer
Skøyen terrasse 9	0276 (Oslo)		

Påbegynt	Ferdigstilt	Målepunkt ID	Utført i henhold til følgende forskrift
2026-06-08	2026-08-03		fel - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Utført i henhold til følgende standard(er)	Type bolig
NEK 400:2022	Boligblokker

Registrert elvirksomhet

Firmanavn	Adresse	Postnummer og sted	Organisasjonsnummer
OsloViken Elektro AS	Vevelstadveien 109	1404 (Siggerud)	931567926

Elvirksomhets-ID	Faglig ansvarlig	E-post
106062	Mihai Buruiana	post@ovel.no

Om NHO Elektrodokumentasjon:
NHO Elektrodokumentasjon er et rammeverk for dokumentasjon, utarbeidet av NHO Elektro. Elektrovirksomheten er fullt ut ansvarlig for å vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig og dekkende for den aktuelle installasjonen. Korrekt utfylling og bruk av NHO Elektrodokumentasjon er elektrovirksomhetens ansvar.

1. Risikovurdering

1.1 Er det gjennomført skriftlig risikovurdering av installasjonen, og er denne gjennomgått med eier/kunde?

◉ Ja ○ Nei

Kommentar

1.2 Er installasjonen tilpasset forhold avdekket i risikovurderingen?

(●) Ja ( ) Nei

Kommentar

1.3 Er installasjonen egnet til forutsatt bruk etter dialog med eier/kunde?

(●) Ja ( ) Nei

Kommentar

2. Visuell kontroll

2.1 Er installasjonen utført i henhold til prosjektering?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.2 Er utstyr egnet til forutsatt bruk og CE-merket?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.3 Er alt installert elektrisk utstyr tilgjengelig for ettersyn og vedlikehold?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.4 Er kabler og elektrisk utstyr fagmessig utført og i henhold til produsentens anvisninger?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.5 Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.6 Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.7 Er jordelektroder tildekket, og er alle elektroder sammenkoblet?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.8 Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.9 Har alle anleggsdeler tilstrekkelig kapslingsgrad?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.10 Er ledere og vern riktig koordinert?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.11 Er justerbare vern riktig justert?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.12 Er jordfeilbrytere riktig valgt med tanke på type og utløserstrøm?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.13 Er det valgt nødvendig utstyr for frakobling og utkobling?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.14 Er det montert nødvendige overspenningsvern?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.15 Er alle tilkoblinger riktig utført?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.16 Er anleggsdeler og ledere tilstrekkelig merket?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

2.17 Er PE, PEN, og N-ledere merket?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

3. Måling/prøving

3.1 Er kontinuitet i beskyttelsesledere, utjevningsforbindelser og jordingsledere målt og funnet i orden?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

3.2 Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

3.3 Er det foretatt polaritetskontroll?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

3.4 Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? Angi metode og verdi

Metode

Verdi

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

3.5 Er det kontrollert at kursene har elektromagnetisk utkobling?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

3.6 Er installasjonen funksjonstestet?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

3.7 Er det kontrollert spenningsfall?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

3.8 Er det gjennomført kontroll av akustisk/synlig signal der overspenningsvern er plassert i tilknytningsskapet?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

4. Generelt

4.1 Elkontroll for bolig anbefales
etter følgende antall år:

Kommentar

4.2 Er dokumentasjon og bruksanvisninger overlevert eier/bruker?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

4.3 Er skjult varme dokumentert og eier/kunde informert?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

4.4 Er, eller blir, dokumentasjon overført boligmappa?

( ) Ja ( ) Nei (●) Ikke aktuelt

Kommentar

4.5 Har du sikret at den nye installasjonen ikke svekker sikkerhet og/eller funksjonalitet i eksisterende installasjon?

(●) Ja ( ) Nei ( ) Ikke aktuelt

Kommentar

4.6 Er installasjonen ladeklar?

( ) Ja ( ) Nei (●) Ikke aktuelt

Kommentar

4.7 Er det installert solstrøm og/eller batterilagring, og er det utarbeidet egen dokumentasjon for dette?

◯ Ja ◯ Nei ◉ Ikke aktuelt

Kommentar

Verifikasjon utført av

Navn	Dato	Signatur
Mihai Buruiana	2026-08-05	Elektronisk signert av Mihai Buruiana. Signaturen er sikret med passord og verifisert av Tripletex som uavhengig tredjepart.

Stilling/tittel