

Smedgt. 32-34

Mr. 2399
1962

ventilasjon

Arbeidssted (adresse): Smedgt. 8	Gårdsnr.	Bruksnr.	Priseller.
Byggherre: Oslo Bolig og Sparelag (OBOS)	Adresse og telefonnr. Torggt. 17, 33 62 80.		
Byggemelder: Oslo Bolig og Sparelag (OBOS)	Adresse og telefonnr. Torggt. 17, 33 62 80.		

Arbeidets art:

Innstallasjon av ventilasjonsanlegg.

Bilag:

2 sett tegninger nr. 538-702, 705, 708, 712, 720, 722-727 ialt 13 stk.,
samt 2 sett beskrivelser.


Følgende naboer er varslet i rek. brev:

Gjenpart av varselbrev med postvesenets kvittering, vedlegges. Byggherre og byggemelder er ansvarlig for riktig varslng.

Brutto areal	For bygningskontr.	
	§	Gebyr
af m ²	7	50
" " "		
" " "		
" " "		
Sum m ²		
L. m. nye vegger. m		
Konstruksjon		
Enkeltrom i tilbygg		
Antatt verdi		
Sum		50


Byggebeskrivelse: Se vedlagte beskrivelse.

Friskluftskanaler er merket med blått.
Avtrekksskanaler " " " gult.
Tilførsel til garasje er " " brunt.



Fortsett om nødvendig på omstøende side.

Det søkes unntak fra:	i anledning:
Bygn.vedtektens §:	
Byggeforskr. kap. § pkt.	



Oslo Bolig og Sparelag
(OBOS)

Oslo, den 21. august 1962

Oslo Bolig og Sparelag
(OBOS)

Byggherrens underskrift:

Byggemelders underskrift:

1	2	3	4	5	6	7	8				
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Søknad om ansvarsrett innsendes på særskilt blankett. Forholdet mellom byggherren og evt. annen skjøteinnehaver (grunneier) er bygningskontrollen uvedkommende. Det tilligger byggherren å gjøre eier kjent med byggearbeidet.

Arbeidssted (adresse)	Gårdsnr.	Bruksnr.	Parcellnr.
Enerhaugen Borettslag Blokk 7			
Byggherre	Adresse og telefonnr.		
Oslo Bolig- og Sparelag	Torggt. 17, tlf 33 62 80		
Byggemelder	Adresse og telefonnr.		
A/S Flebuluft Oslo	Munkedamsvn. 59, tlf. 41 28 22		

Arbeidets art: Ventilasjonsanlegg, forandring av ventilasjon i bøttekott ved hovedtrapp.

Bilag: OBOS tegning nr. 538-724 sist rettet 21.5.65.

Følgende naboer er varslet i rek. brev:

Gjenpart av varselbrev med postvesenets kvittering, vedlegges. Byggherre og byggemelder er ansvarlig for riktig varslings.

Brutto areal	For bygningskontr.	Gebyr
et m ²	§	
" " "		
" " "		
" " "		
Sum m ²		
L. m. nye vegger.	m	
Konstruksjon		
Enkeltrum i tilbygg		
Antatt verdi		
Sum		

Byggebeskrivelse: I henhold til OBOS byggemøterapport nr. 47. fra møte 24.2.65. er følgende forandring foreslått: P.g.a. vanskeligheter med kanaltilknytning fra avtrekkssjakt i bøttekott frem til byggets hovedavtrekk, samt frostfare på vannrør ved friskluftinntak i vegg bør følgende forandring foretas.:

1) Tilknytning til hovedanlegg blendes, og det monteres egen avtrekksvifte for bøttekottene i do. 2. etg. med utblåsning gjennom befintlig friskluftrist. Luftmengden beregnes til 20 m³/h pr. bøttekott. Friskluft tilføres gjennom spalter i dør til trappehus, og rister i yttervegg blendes.
Fortsett om nødvendig på omstående side.


Det søkes unntak fra:	i anledning:
Bygn.vedteltens §:	Gebyr.
Byggeforskr. kap. § pkt.	8 10 - min 20,-

Oslo, den 24.5.65

Oslo Bolig og Sparelag

OSLO	16/11	Byggherrens underskrift.	A/S FLEBULUFT OSLO	Byggemelderens underskrift.
29 MAI 1965	4	5	6	7
Søknad om ansvarsrett innsendes på særskilt blankett. Forholdet mellom byggherren og evt. annen skjøtteinnehaver (grunneier) er bygningskontrollen uvedkommende. Det tilligger byggherren å gjøre det kjent med byggearbeidet.				

Bygningskontrollens reg.	Arbetssted	Smedgaten 8.	Journal nr.	62/2399	Tegn. nr. 1-2-3-4-5-6-7-8- 9-10-11-12-13.
	Arbeidets art	Ventilasjonsanlegg (Nybygg)	Innlevert	22/8-62	
	Bygningens art				
	Eyggherre	Oslo Boli- og Sparelag, Torshovgaten 17.			
	Byggemeldte	-K- -H- -H-			



WG/LL 6615/62.


Sendes tilbake til Oslo bygningskontroll.

./.. Anmeldelsen anbefales godkjent på de i
 vedlagte skjema stilte betingelser pkt. 1 - 6.

Oslo brann- og feiervesen, den 11. sept. 1962.

V. Hylland
 V. Hylland.

W. Gjøstøl
 W. Gjøstøl.



Bygningskontrollens reg.	Arbeidssted	Sandviken 8.	Journal nr.	62/2399	Tegn.nr.
	Arbeidets art	Ventilasjonсанlegg (nybygg).	Innlevert	22/6-65.	
	Bygningens art				
	Byggherre	Oslo Bolig- og Sparelag, Fønnerberg Torg 1, Oslo 1.			
	Byggenøder	" " " "			

ED/SNI

Oversendes Helserådet på nytt

i anledning korrigert ventilasjonсанlegg. Det vises
til byggesøkningskjenn 2 datert 24/5-65 fra
A/S Flebuluft og til tegning med stempel-nr. 14.

Oslo bygningskontroll, den 2. juni 1965.

Erling Bakke

AHj/EO.

Sendes Oslo bygningskontroll.

Anmeldelsen anbefales.

Oslo helseråd, 9. juni 1965.

J. Nissen.

bm.

A. Hjelmerud.

