

Tomannsbolig.

Arbeidsnr. G.nr. 27, b.nr. 894	Mr. Tråkka 12	L.nr. 51/327
-----------------------------------	------------------	-----------------

Byggherre

Herr Jon Bech,
Tråkka 12,
Slendal.

Ansvarshavende

Murmester Henrik Vangen,
Nadderudvn. 188,
Roa.


Dato

OSLO VANN- OG KLOAKKVESEN, rørleggeravdelingen.

Byggearbeidet på ovennevnte eiendom er nå ferdigkontrollert av bygningskontrollen. Det forespørres om rørleggerarbeidet er i orden, så ferdigattest kan utstedes.



For bygningssjefen



Sendes tilbake til BYGNINGSKONTROLLEN.

Det bekreftes at rørleggerarbeidet er kontrollert av oss og funnet i orden.

Oslo vann- og kloakkvesen, rørleggeravdelingen, den 10/8-19 59

B. Fakult