

G.nr. 3 Br.nr. 312

thv. Trichsensv. 7

J.nr. 1958-3295

Garasjer

Arbeidssted (adresse) <i>Thorvald Erichsens v. 7/9</i>	Gårdsnr. <i>3</i>	Brukanr. <i>312/314</i>	Parsellnr. <i>1</i>
Byggherre <i>Asp. Stormyrer.</i>	Adresse og telefonnr. <i>Th. Erichsen v. 416795</i>		
Byggemelder <i>Mr Dan Tjønter</i>	Adresse og telefonnr. <i>For dan Skjoldsgt. # 410933</i>		

Arbeidets art: *Garasje for 4 biler*

Bilag: *2 kopier ark tepp.
2 sett stat bygg + tepp. + 4 kopier av ferdigplan
1 sett fra skipsverder Skredder vedr. plassering av
gjenpart av varsel.*

Følgende naboer er varslet i rek. brev:

Gjenpart av varselbrev med postvesenets kvittering, vedlegges. Byggemelder er selv ansvarlig for riktig varsling.
*Bokseveien 1 + 2
Willy & Knut Sørensen
11 Skjoldsgt
15 Skjoldsgt*

	Brutto areal	m ²	For bygningskontr.	
			§	Gebyr
1. et	<i>70</i>			
.				
.	<i>3.5</i>			<i>60,-</i>
.				
Sum	<i>70</i>			
L. m. nye vegger.			<i>naoim.</i>	<i>65,-</i>
Konstruksjon	<i>betong</i>			
Enkeltrom i tillegg				
Antatt verdi				
			Sum	<i>125,-</i>

Byggebeskrivelse:

garasje oppføres av betong + eternittak.

Fortsett om nødvendig på omstående side.

Det søkes u:ntak fra:	i anledning:
Byg...vedtektens §:	
Byggeforskr. kap. §	pkt.

Oslo, den *24/11-58*

Tom. F. Stormyrer
Byggherrens underskrift.

Mr Dan Tjønter
Byggemelders underskrift.

1	2	3	4	5	6	7	8			
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Søknad om ansvarsrett innsendes på særskilt blankett. Forholdet mellom byggherren og evt. annen skjøtteinnehaver (grunneier) er bygningskontrollen uvedkommende. Det tilligger byggherren å gjøre eier kjent med byggearbeidet.

Vinner utend 5/12-58

Arbeidets art

Garasje for to biler.

Arbeidssted Thorvald Erichsensvei 7-9.	Matr.nr. gnr. 3, bnr. 312	J.nr. 58/3295
---	------------------------------	------------------

Byggørre

Ansvarshavende

Disponent Stormyr
Thorvald Erichsensvei 7-9
O s l o.

Murmester Arnfinn Vik
Mortensvingen 3
Lilleaker.

HB/NR.

18. januar 1961.

Det meddeles at man ved siste besiktigelse av ovennevnte arbeid ikke fant noe lovstridig med hensyn til de bygningsmessige forhold.

DNB

Bygningsinspektør
H. Braathen

Bygningkontrollens reg.	Arbeidssted	3/312 Thorvald Erichsensvei 7/9.	Journalnr.	58/3295.	Tegn.nr.	1-.
	Arbeidets art	Garasje for 2 biler.	Innlevert	2/12-58.		
	Bygningens art					
	Byggherre	Disponent Stormyr, Th. Erichsensvei 9.	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> OSLO BYGNINGSKONTROLL 00000 10 DEC 58 Gnr. Bnr. </div>			
Byggemelder	Iver Dahl Tomter, Tordenskjoldsgate 8.					

Sendes Oslo veivesen med forespørsel om det med hensyn til gateopparbeidelsesspørsmål, herunder erverv av gategrunn, er noe til hinder for å meddele byggetillatelse. Situasjonkart vedlegges.

For bygningssjefen.

5 DES 1958

Sendes tilbake til bygningkontrollen.

Gateopparbeidelsesspørsmålet, herunder kloakk og erverv av gategrunn, er ordnet/~~ikke ordnet~~.

Byggetillatelse kan meddeles/~~ikke meddeles~~.

Vannforholdene er i orden/~~ikke i orden~~.

Oslo veivesen, den

2/12 - 58

P. Karlsen