

Risikovurdering

Rapport fra risikovurdering

ELEKTROINSTALLATØR		OPPDRAGSGIVER (KUNDE)	
Firma/Navn:	SG Elektriker AS	Firma/Navn:	Thuma AS
Kontaktperson:	Abdelaziz Aitannour	Kontaktperson:	Thuma AS
Adresse:	Ryensvingen 3	Adresse:	Lille Frogner allé
Postnr./ Sted:	0680/ Oslo	Postnr./ Sted:	0263/ Oslo
Telefon:	90182279	Telefon:	91803900
E-post:	Post@sgelektriker.no	E-post:	mathias.roer@gmail.com

ANSVARLIG FOR ARBEID			
Ansvarlig for arbeid:	Youssef Mahnin		

ANLEGGSadRESSE					
Firma/Navn:	Thuma AS				
Adresse:	Lille Frogner allé	Hus nr:	5	Bokstav:	
Postnr./ Sted:	0263/ Oslo				

ANLEGG - KONTAKTPERSON			
☒ Eier	☐ Bruker	☐ Annet	Telefon: 91803900
Navn:	Thuma AS	E-post:	mathias.roer@gmail.com

Rapportens omfang	
☐ Hele anlegget	☒ Anleggsdel

Sjekkpunkt *)ved JA kan underliggende punkter merket med * utelates.

Anleggssikkerhet	JA	NEI	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR
Skal oppdraget planlegges og utføres i henhold til NEK 400?	☒	☐	☐	
Har du tatt hensyn til spesielle krav i TEK?	☒	☐	☐	
Er de ytre påvirkninger for installasjonen normale?	☒	☐	☐	
Har du nødvendig informasjon om hva installasjonen skal brukes til?	☒	☐	☐	
Har du nødvendige opplysninger om nytt og evt. eksisterende utstyr?	☒	☐	☐	
Har du nødvendig informasjon for og planlegge jordingsanlegget?	☒	☐	☐	
Har du vurdert om det bør monteres overspenningsbeskyttelse?	☒	☐	☐	
* Kan du se bort i fra eventuelle risiko forbundet med installasjon av skult varme?	☒	☐	☐	
* Har du tatt hensyn til eier/brukers krav og forventninger til skjult varmeinstallasjon?	☐	☐	☒	
* Kan du se bort fra eventuell risiko forbundet med installasjoner i våtrom eller badstu?	☐	☒	☐	IP grad er tatt hensyn til.
* Har du tatt hensyn til spesielle krav til installasjoner i våtrom? (Jordfeilbryter, allpolig brudd etc.)	☒	☐	☐	
* Ved installasjoner i badstu, har du tatt hensyn til spesielle krav dette medfører?	☐	☐	☒	
* Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med utstyr som medfører fare for høye temperaturer (innfelt belysning etc.)?	☒	☐	☐	Innstallert LED Spotter
* Har du tatt hensyn til forhold som kan oppstå ved installasjon av innfelt belysning?	☒	☐	☒	
Kan du se bort i fra eventuell risiko forbundet med utvendig kabelanlegg i luft og/eller jord?	☒	☐	☐	
Anleggssikkerhet 2	JA	NEI	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR
* Skal arbeidet utføres uten inngrep i en eksisterende installasjon?	☐	☒	☐	

Risikovurdering

Rapport fra risikovurdering

* Har du klarlagt at eksisterende anlegg ikke har feil/mangler som er forskriftsstridig eller som kan ha innvirkning på nyinstallasjonen?	☒	☐	☐	
* Har du sikret at nyinstallasjoner ikke svekker sikkerhet og/eller funksjonalitet i eksisterende anlegg?	☒	☐	☐	
Er arbeidet koordinert tilstrekkelig med andre fag?	☒	☐	☐	
Kan oppdraget utføres uten fare for å forringe kvaliteten på øvrig bygningsteknisk utførelse?	☒	☐	☐	
Kompetanse	JA	NEI	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR
Har personale som skal utføre installasjonen riktig kompetanse?	☒	☐	☐	
Eventuelt	JA	NEI	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR
Har du vurdert alle forhold og har tilgang til alle opplysninger som har betydning for denne risikovurderingen?	☒	☐	☐	
Informasjon	JA	NEI	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR
Har du informert eier/bruker om de valg du har lagt til grunn for prosjekteringen?	☒	☐	☐	
Anleggsbeskrivelse / Spesielle forhold / Eventuelle forbehold:				
RISIKOVURDERT AV:			EIER/BRUKER (ved behov):	
Navn:	Abdelaziz		Navn:	
Dato:	11.12.2024		Dato:	11.12.2024
Signatur:			Signatur:	x

Sluttkontroll Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektrisk anlegg

ELEKTROINSTALLATØR		OPPDRAGSGIVER (KUNDE)	
Firma/Navn:	SG Elektriker AS	Firma/Navn:	Thuma AS
Kontaktperson:	Abdelaziz Aitannour	Kontaktperson:	Thuma AS
Adresse:	Ryensvingen 3	Adresse:	Lille Frogner allé
Postnr./ Sted:	0680/ Oslo	Postnr./ Sted:	0263/ Oslo
Telefon:	90182279	Telefon:	91803900
E-post:	Post@sgelektriker.no	E-post:	mathias.roer@gmail.com

ANSVARLIG FOR ARBEID			
Ansvarlig for arbeid:	Youssef Mahnin		

ANLEGGSadRESSE					
Firma/Navn:	Thuma AS				
Adresse:	Lille Frogner allé	Hus nr:	5	Bokstav:	A
Postnr./ Sted:	0263/ Oslo	SSB-nummer:	0		
Rapportens omfang		Beskriv anleggsdel			
☐ Hele anlegget		☒ Anleggsdel:			

Sjekkpunkter					
Risikovurdering	JA	NEI	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR	
Er det foretatt risikovurdering av anlegget?	☒	☐	☐		
Måling/prøving	JA	NEI	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR	VERDI
Er det målt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsfordelser?	☒	☐	☐		<1 ohm
Er det utført isolasjonsmåling? (Måles mellom hver spenningsførende leder og jord.)	☒	☐	☐		>1MΩ
Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? Angi metode og verdi.	☐	☐	☒		
Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?	☒	☐	☐		
Er det målt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser?	☒	☐	☐		
Er det målt gulv- og veggresistans?	☐	☐	☒		
Er det kontrollert spenningsfall?	☒	☐	☐	OK	
Er anlegget funksjonstestet?	☒	☐	☐		
Er det foretatt polaritetskontroll?	☒	☐	☐		

Sluttkontroll Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektrisk anlegg

Visuell kontroll	JA	NEI	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR
Er utstyret CE-merket og montert i henhold til monteringsanvisning?	☒	☐	☐	
Er kabler og utstyr betryggende festet?	☒	☐	☐	
Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?	☒	☐	☐	
Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?	☒	☐	☐	
Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?	☒	☐	☐	
Er alle gjennomføringer i brannvegger tettet?	☐	☐	☒	
Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og strømføringssevne?	☒	☐	☐	
Er effektbrytere/motorvern-brytere riktig justert?	☐	☐	☒	
Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utløsestrøm?	☒	☐	☐	
Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstop og nullspenningsutløser?	☒	☐	☐	
Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene? (støv/fukt etc.)	☒	☐	☐	
Er merking av PEN-, PE- og N-leder utført?	☒	☐	☐	IT anlegg
Er anlegget tilstrekkelig merket?	☒	☐	☐	
Er alle tilkoblinger riktig utført?	☒	☐	☐	
Er skjult varme dokumentert og eier informert?	☐	☐	☒	
Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold?	☒	☐	☐	
Er selektiviteten i anlegget kontrollert (dersom dette er et krav)?	☒	☐	☐	
Er advarselstekster montert og nødvendig dokumentasjon/informasjon overlevert til eier/bruker?	☒	☐	☐	

KONTROLERT AV:	
Navn:	Abdelaziz
Dato:	14.02.2025
Signatur:	

SAMSVARSERKLÆRING

ELEKTROINSTALLATØR				OPPDRAGSGIVER (KUNDE)			
Firma/Navn	SG Elektriker AS			Firma/Navn	Thuma AS		
Kontaktperson	Abdelaziz Aitannour			Kontaktperson	Thuma AS		
Adresse	soleveien 56			Adresse	Lille Frogner allé		
Postnr./ Sted	1540/Vestby			Postnr./ Sted	0263/ Oslo		
Telefon	90182279			Telefon	91803900		
E-post	Post@sgelektriker.no			E-post	mathias.roer@gmail.com		
Ansvarlig for arbeid	0						

ANLEGGSSADRESSE				ANLEGG-KONTAKTPERSON			
Firma/Navn	Thuma AS			Navn	Thuma AS		
Adresse	Lille Frogner allé			Telefon	91803900		
Hus nr	5			E-post	mathias.roer@gmail.com		
Bokstav	A			Anleggsrelasjon	☐ Eier	☐ Bruker	☒ Annet
Postnr./ Sted	0263/ Oslo						

ANLEGGSBESKRIVELSE			
Type anlegg			
Utført iht	FEL NEK400:2024		
Arbeid	Utvidelse		

ARBEIDSBESKRIVELSE	
trukket nye kabler , byttet til jordet stikkontakter i hele leiligheten. Trukket 2 nye kurser fra sikringsskapet. En 15 amp og en 20 amp. til kjøkken og Montert komfyrvakt . montert pljed i hele leiligheten. Montert 2 lamper og 7 skinner . I badet er det kun byttet downlights, termostat og dimmer. Utstyr er levert av kunde.	

INSTALLATØR		SIGNATUR
Navn	Abdelaziz Aitannour	
Dato	14.02.2025	
Sted	Oslo	

Erklæring om samsvar skal følge §13 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg oppbevares av eier av anlegget i hele anleggets levetid. Dette er et verdipapir og en garanti på at installasjonen er kontrollert og prøvet for og sikre at forskriftens krav er fulgt. Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonen i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget. Installatør Abdelaziz Aitannour godkjenner iht egen internkontroll at "Erklæring om samsvar" kan signeres av Abdelaziz Aitannour.