

DEN 30/10 1973

FERDIGATTEST

(Bygningslovens § 99, nr. 1)

Jan Erik Lunde,
Ellingsrudvegen 23B,
1400 Ski.

Journalnr.

34/71

Dato, avsluttende synsforr.

5/10-73

Arbeidssted	Ellingsrudvn. 23 B, Ski	gnr. 140/189
Arbeidets art	nybygg	
Bygningens art	bolig	
Byggherre	Jan Erik Lunde	
Byggemelder	" "	
Ansvarshavende	Erling Nergård, postboks 67, Manglerud, Oslo 6.	

Ovennevnte byggearbeid er utført under lovmessig tilsyn.

Ved avsluttende synsforretning er det ikke påvist mangler som tyder på at arbeidet ikke ble utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser (jfr. dog evt. merknader nedenfor).

Bygningen må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i den tillatelse som er gitt (eller til annet formål enn den tidligere har tjent)—uten at særskilt tillatelse er innhentet fra bygningsrådet (jfr. § 93).

Merknader : Noen dører mangler i kjeller

Ski

den

25. oktober 1973.

A. Skovdahl
A. Skovdahl
evd. ing.

Bernt Ståven bygn.sjef